

# ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

**codice fiscale e partita iva 05760021005**

**tel 06.66181103 fax 06.66180353**

**email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it**

**web ecoplast2000.it**

## Rampa Passacavo cm 2,5x10

**Cod.**

**005996**



<b>Codice</b>	005996
<b>Materiale</b>	Poliuretano
<b>L x P x H [mm]</b>	1000x280x35
<b>Peso [kg]</b>	2,8
<b>Versione</b>	Conca fissa
<b>Scomparti</b>	1 canale
<b>Scomparto [mm]</b>	25x100
<b>Portata [kg]</b>	2000
<b>Colore</b>	Giallo
<b>Confezione [pz]</b>	5
<b>Normative</b>	Europee 73/23/CE
<b>Specifiche</b>	Classe di infiammabilità 1

Pedana passacavo costruito in poliuretano espanso semi-rigido ad alta densità con classe di infiammabilità 1 e portata di Kg 2000. Rampe laterali con lieve pendenza per l'attraversamento anche su piccole ruote, passeggini e sedie a rotelle. Superficie inferiore realizzata per ottenere massima aderenza al suolo. Resistente all'olio, acido e benzina. Modulazione a coda di rondine per installazione semplificata e fissaggio rapido. Proprietà ignifughe, di isolamento elettrico e di resistenza ad acidi e solventi. Sicurezza elettrica secondo direttivi Europee 73/23/CE. Protezione ingresso: IP30XC. In contesti a traffico intenso è consigliabile affiancare queste soluzioni a passacavi a pavimento e pedane copricavo per la canalizzazione sicura; per installazioni temporanee in aree operative si rivelano utili ipassacavi per campi militari. Per la logistica di eventi, pratico l'abbinamento con flight case per cavi, PC e monitor.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.