

## ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

**codice fiscale e partita iva** 05760021005

**tel** 06.66181103 **fax** 06.66180353

**email** info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

**web** ecoplast2000.it

### Terminale RV/PC 3N

**Cod. 005610**

<b>Codice</b>	005610
<b>Materiale</b>	Mescola di gomma
<b>L x P x H [mm]</b>	170x340x50
<b>Peso [kg]</b>	1,60
<b>Colore</b>	Nero
<b>Confezione [pz]</b>	1
<b>Specifiche</b>	Fissaggio con 2 tasselli mm 10x100

Terminale in colore nero per i dossi codice 005608 e 005609. Facile da installare e rimuovere mediante N. 2 tasselli mm 10x100. Realizzata in mescola di gomma con lunga durata.

L'utilizzo dei terminali consente di completare in modo sicuro il percorso dei rallentatori, evitando spigoli vivi e migliorando la percezione visiva dell'opera da parte dei conducenti. In parcheggi aziendali, aree private o cortili condominiali possono essere installati in combinazione con paletti antiparcheggio e dissuasori di sosta, così da gestire in modo più efficace la sosta e la velocità. Nelle aree logistiche interne alle caserme o ai depositi delle forze armate questi terminali possono integrare percorsi in cui transitano anche pallet militari per la logistica e i trasporti dell'esercito, definendo corridoi sicuri per muletti e transpallet. Dove siano presenti materiali pericolosi o sostanze liquide, la progettazione delle vie di transito può essere ulteriormente rafforzata dall'uso di barriere di contenimento rigide e flessibili a protezione delle zone più sensibili.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.